

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

पत्रांक:रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-16(1)/453

दिनांक: जून-13, 2016,

सेवा मे,

प्रबन्धक,

मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0,

प्लॉट न0-जी0एच0-01 बी, सेक्टर-107 नौएडा

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01 बी, सेक्टर-107 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर-1,2,3,4,5,6,7,8 व 9 तथा काम0 कम्प्यू0) भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016-2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2014/6515/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1042/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध इस कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांकित: 08-06-2016 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर संस्तुति आख्या दिनांक: 09-06-2016 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- भ-210/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14(1)/97 दिनांक: 17-01-2015।

भवन की संरचना: कुल प्लॉट एरिया-30,000.00 वर्ग मीटर है। जिसमे निर्मित कुल 07 टावरों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलो का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर-01	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
2	टावर-02	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
3	टावर-03	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
4	टावर-04	02बेस, भूतल एवं 18 तल	441.053	414.391	59.35
5	टावर-05	02बेस, भूतल एवं 18 तल	477.798	448.219	59.35
6	टावर-06	02बेस, भूतल एवं 18 तल	441.053	414.391	59.35
7	टावर-07	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
8	टावर-08	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
9	टावर-09	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
10	कामर्शियल	02बेस, भूतल एवं 16 तल	370.272	377.426	08.00
11	कम्प्यूनिटी	02बेस, भूतल एवं 16 तल	423.202	379.653	08.00
12	अपर/लोवर बेसमेन्ट	24027.492 प्रत्येक			

भवन का अधिभोग एवं हजार्डस श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के अनुसार ग्रुप ए-4 आवासीय भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढोँचागत व्यवस्था:-1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर चौड़ा रोड मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-प्रवेश द्वार:- निर्मित भवन में प्रवेश/निकास द्वार की चौड़ाई-06.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप अग्रभाग 12 मी, ओर 09-09 मीटर भवन निर्माण विकास उपविधि के मानको के अनुसार एवं अग्निशमन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार उपलब्ध है। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा तथा सैटबेक को सदैव अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा।

3- निकास मार्ग:- निर्मित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 1.25 मीटर है एवं ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत निर्मित भवन के समस्त टावरों के प्रत्येक फ्लैट मे बालकानी निर्मित है।


अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 एवं बी0आई0एस0 के अनुसार निम्नांकित अग्नि शमन व्यवस्थाएँ स्थापित है।

(रफ्तार से)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

- 1- होजरील/डाउनकमर:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।
- 2- टेरेस टैंक :-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरेस पर टेरेस टैंक 10000 लीटर पानी की क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
- 3- भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत निर्मित भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित एवं कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 4- फायर पम्प:- प्रश्नगत निर्मित भवन में भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित फायर पम्प समान क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प तथा 280 एल0पी0एम0 क्षमता के दो अदद जौकी पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
- 5-वेटराईजर- प्रश्नगत भवन में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।
- 6- प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर्स) प्रश्नगत भवन के समस्त टावरों में फायर एक्सटिंग्यूशर्स मानक के अनुसार स्थापित पाये गये।
- 7- आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के समस्त टावरों के सम्पूर्ण बेसमेन्ट एवं समस्त तलों पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुरूप स्थापित है।
- 8- मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तलों पर मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।
- 9- यार्ड हाइड्रैण्टस: प्रश्नगत भवन रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाइड्रैण्टस स्थापित एवं कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
- 10-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम: प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम उपलब्ध है।
- 11-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के सभी टावरों के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने वांछनीय है।
- 12-पी0ए0 सिस्टम:-भवन के समस्त टावरों के समस्त तलों पर पी0ए0 सिस्टम स्थापित व कार्यशील दशा में है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01 बी, सेक्टर-105 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित गुप हाऊसिंग भवन (टावर-1,2,3,4,5,6,7, 8 एवं 9 तथा काम0 कम्पू0) भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016-2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन प्रबन्धक भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।
- 3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6-भवन में विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 7-वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-एग्जिट साईनेज की स्थापना आगामी 03 माह में करायी जानी अनिवार्य होगी।
- 9-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
- 10-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


 (एच0एस0 मलिक)
 (एच0 एस0 मलिक)
 उपनिदेशक, फायर सर्विस
 मेरठ परिक्षेत्र

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।